


# RZUT PARTERU (POZ.0)

## SKALA 1:100

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW.[m²] | WYS.POM. |
|---|---|---|---|
| 0.01 | klatka schodowa | 22,09 | 3,21 |
| 0.02 | korytarz | 119,94 | 2,40 |
| 0.03 | wc pielęgniarek | 4,68 | 3,13 |
| 0.04 | magazyn bielizny brudnej | 2,64 | 3,13 |
| 0.05 | pom. socjalne pielęgniarek | 18,16 | 3,13 |
| 0.06 | gabinet przyjęć | 29,98 | 3,13 |
| 0.07 | gab. przyjęć sala obserwacji | 17,69 | 3,13 |
| 0.08 | gab. przyjęć sala obserwacji | 17,69 | 3,13 |
| 0.09 | gab. przyjęć sala obserwacji | 17,69 | 3,13 |
| 0.10 | konsylium onkologiczne | 20,87 | 3,13 |
| 0.11 | wc | 3,5 | 3,13 |
| 0.12 | gabinet pielęgniarki oddziałowej | 16,82 | 3,13 |
| 0.13 | pokój lekarza | 17,31 | 3,13 |
| 0.14 | wc | 3,50 | 3,13 |
| 0.15 | śluza fartuchowa izolatki | 6,65 | 3,13 |
| 0.16 | izolatka | 16,35 | 3,13 |
| 0.17 | węzeł sanit. izolatki | 5,80 | 2,60 |
| 0.18 | mag. leków | 2,55 | 3,13 |
| 0.19 | korytarz | 19,87 | 2,40 |
| 0.20 | wiatrołap | 3,13 | 3,13 |
| 0.21 | pom. porządkowe | 2,65 | 3,13 |
| 0.22 | pom. na odpadki medyczne | 7,59 | 3,13 |
| 0.23 | magazyn oddziału | 7,22 | 3,13 |
| 0.24 | post morte | 7,89 | 3,13 |
| 0.25 | węzeł sanitarny izby przyjęć | 8,58 | 2,60 |
| 0.26 | winda | 6,6 | 19,01 |
| 0.27 | winda | 6,6 | 19,01 |
| 0.28 | winda | 6,6 | 19,01 |
| 0.29 | poczekalnia | 55,31 | 3,13 |
| 0.30 | korytarz | 7,82 | 2,60 |
| 0.31 | wc pacjentów | 4,9 | 2,60 |
| 0.32 | wc pacjentów | 4,90 | 2,60 |
| 0.33 | rejestracja | 15,23 | 3,13 |
| 0.34 | archiwum kart | 8,89 | 3,13 |
| 0.35 | korytarz | 91,28 | 2,40 |
| 0.36 | pom. porządkowe | 3,31 | 3,13 |
| 0.37 | wc lekarzy | 4,33 | 3,13 |
| 0.38 | pokój socjalny | 10,92 | 3,13 |
| 0.39 | wc pacjentów | 5,20 | 2,60 |
| 0.40 | pokój lekarski / opisowy | 15,61 | 3,13 |
| 0.41 | bodypletyzograf | 15,61 | 3,13 |
| 0.42 | bodypletyzograf | 15,61 | 3,13 |
| 0.43 | spirometria | 15,61 | 3,13 |
| 0.44 | spirometria | 15,61 | 3,13 |
| 0.45 | pracownia diagnostyki tlenkiem azotu | 15,97 | 3,13 |
| 0.46 | rozdzielnia elektryczna | 7,94 | 3,13 |
| 0.47 | ups | 4,35 | 3,13 |
| 0.48 | klatka schodowa | 22,32 | 3,21 |
| 0.49 | szatnia męska | 19,34 | 3,13 |
| 0.50 | umywalnia męska | 9,38 | 3,13 |
| 0.51 | wc szatni męskiej | 6,92 | 3,13 |
| 0.52 | wc szatni damskiej | 6,92 | 3,13 |
| 0.53 | umywalnia damska | 9,38 | 3,13 |
| 0.54 | szatnia damska | 19,47 | 3,13 |
| 0.55 | depozyt pacjentów | 12,22 | 3,13 |
| 0.56 | magazyn oddziału | 18,66 | 3,13 |
| 0.57 | kuchnia rozdzielnia | 19,06 | 3,13 |
| 0.58 | przyjęcie termosów | 11,98 | 3,13 |
| 0.59 | zmywalnia naczyń | 12,68 | 3,13 |
| 0.60 | komunikacja | 10,00 | 3,13 |
| 0.61 | pom. mycia wózków | 4,70 | 3,13 |
| 0.62 | pom. porządkowe | 2,25 | 3,13 |
| 0.63 | pom. odpadków kuchennych | 2,70 | 3,13 |
| 0.64 | komunikacja | 12,32 | 3,13 |
| 0.65 | szatnia brudna | 10,41 | 3,13 |
| 0.66 | pom. porządkowe | 2,75 | 3,13 |
| 0.67 | umywalnia | 7,36 | 3,13 |
| 0.68 | szatnia czysta | 10,78 | 3,13 |
| 0.69 | komunikacja czysta | 18,21 | 2,40 |
| 0.70 | pom. socjalne | 13,01 | 3,13 |
| 0.71 | śluza | 3,10 | 3,13 |
| 0.72 | komunikacja brudna | 24,93 | 2,40 |
| 0.73 | brudownik - materiały | 3,58 | 3,13 |
| 0.74 | pracownia cytologii | 14,69 | 3,13 |
| 0.75 | proc. przygotowawcza cytologii | 14,69 | 3,13 |
| 0.76 | pracownia bakteriologii i lekoodporności | 12,30 | 3,13 |
| 0.77 | wiatrołap - ewakuacja | 2,88 | 3,13 |
| 0.78 | pracownia przygotowawcza | 10,08 | 3,13 |
| 0.79 | rejestracja / przyjmowanie próbek | 6,69 | 3,13 |
| 0.80 | śluza | 3,13 | 3,13 |
| 0.81 | pom. niszczenia kultur bakteryjnych | 6,60 | 3,13 |
| 0.82 | zmywalnia brudna | 20,77 | 3,13 |
| 0.83 | sterylizatornia | 21,61 | 3,13 |
| 0.84 | przygotowanie podłoży i odczynników | 16,91 | 3,13 |
| 0.85 | pom. kierownika | 17,28 | 3,13 |
| 0.86 | magazyn materiałów | 2,16 | 3,13 |
| 0.87 | klatka schodowa | 24,10 | 3,21 |
| 0.88 | podjazd dla karetek | 96,76 | 4,48 |
| 0.89 | łącznik | 30,28 | 3,21 |
| 0.90 | łącznik | 20,46 | 3,23 |

**Dom z klasą**
projekty budowlane

25–512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiekt: | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC | | | |
| Adres: | Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny | | | |
| Tytuł rysunku: | RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – rys. zamienny | | | |
| Stadium: | Projekt wykonawczy | | | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Monika Othman | sanitarna | PDK/0011/PWOS/18 | |
| Sprawdzał: | mgr inż. Jarosław Markiton | sanitarna | 377/01 | |
| 1:100 | Data: 09–2018 | Specjalność | Nr uprawnień | Nr rysunku: GM_01 Strona: |

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"